


Popis zboží/obrázky produktu



Příprava povrchu

Popis

Všeobecné informace:

Čištění zvyšuje kvalitu těsnicích a lepených spojů.

Rychlý čisticí prostředek LOCTITE, 97990-7063...

Čistidlo bez freonů, obsahující rozpouštědla, které se používá k odstranění tuků z povrchů.

Ideální pro přípravu lepených ploch před nanesením lepisích a těsnicích materiálů. Rychlé bezzbytkové odvětrání.

Rychlý čisticí prostředek LOCTITE, 97990-7070400

Čistidlo bez freonů, obsahující rozpouštědla, které se používá k přípravě plastových dílů před lepením. Lze jej použít jako sprej nebo jako ponornou lázeň při pokojové teplotě nebo při zvýšených teplotách. Odstraní z plastových dílů většinu tuků, olejů, maziv, kovových špon a jemných částic bez nebezpečí tvorby napěťových trhlin. Velmi dobrá snesitelnost s kovy a s většinou plastů a elastomerů.

Odstraňovač lepidla a těsnicí hmoty LOCTITE, 97990-7080300

Výrobek se používá k šetrnému odstraňování ztuhlých chemických plošných těsnění, tím že těsnicí hmota na přírubách změkne a tím se zabrání násilnému mechanickému ostraňování. Po nanesení se tvoří pěnová hmota, která zabraňuje tomu, aby produkt stékal z ošetřovaných povrchů. Takto může po určitou potřebnou dobu působit na vytvrzené plošné těsnění. Typickým použitím je odstraňování kapalných plošných těsnění z kovových přírub.

Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo
97990-7063150	150 ml sprej	7063
97990-7063400	400 ml mechanický sprej	7063
97990-7070400	400 ml mechanický sprej	7070
97990-7080300	400 ml sprej	7200