

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Ocel.

**Provedení:**

Brynýrováno.

**Upozornění:**

Měřáky viz 32540 a 32542.


Měřicí ramena viz 33150.

**Použití:**

Pro měření výšky.

**Montáž:**

- Otočný sloupek zcela demontujte.
- Vodicí sloupek upevněte na měřicí stůl s podložkou a šroubem s válcovou hlavou.
- Nasadte kónický svěrací kroužek a během svírání jej tiskněte k opěrné ploše.
- Zavedte kónický svěrací kroužek.
- Upevněte měřicí rameno na kónickém otočném pouzdře.
- Kónický svěrací kroužek upevněte na kónickém otočném pouzdře pomocí dvou závitových kolíků.
- Vsadte upínací kolík do vodícího sloupku.
- Kónický kroužek nasuňte na vodící sloupek tak, aby se upínací kolík zasunul do drážky na kónickém kroužku. Dbejte na uložení kónického kroužku bez vůle.
- Namontujte tlačnou pružinu se svěracím kroužkem na blok, aby se zabránilo axiální vůli.
- Zásadně platí: Promazat všechny dosedací plochy.



## Přehled zboží

| Objednací číslo | H   | H1  |
|-----------------|-----|-----|
| 33110-130       | 130 | 43  |
| 33110-160       | 160 | 73  |
| 33110-200       | 200 | 113 |
| 33110-250       | 250 | 163 |